

Приложение 1. Результаты виброобследования.




Рис. 1. Временной сигнал бездефектного подшипника (длительность 64 сек)




Рис. 2. Временной сигнал подшипника с одиночным дефектом (длительность 64 сек)

Каскад спектров. 1 1 РО1Л-1п (O)




Рис. 3. Окно сравнения спектров
(ближний спектр получен на подшипнике с дефектом,
дальний – на бездефектном подшипнике)